


ACCESORIOS | GANCHOS

Gancho para soldar BH-313 Crosby



DESCRIPCIÓN

- Gancho forjado para soldar a cucharas de excavadoras, cargadoras y estructuras.
- Con traba de seguridad de reemplazo disponible.
- La soldadura debe ser realizada por personal calificado.
- Modelo que Crosby ya no publica en su web actual (KitoCrosby); datos técnicos tomados del catálogo oficial Crosby 2022.

Características técnicas

Código	C.M.T.	Ref. fabricante	Peso aprox.	Dimensiones [mm]								Ref. traba de repuesto
				B	E	F	G	H	J	K	S	
	[t]		[kg]									
1029105-CR	1	1029105	0,52	23,1	97,0	71,1	36,1	26,9	25,9	107	18,0	1092104

				Dimensiones [mm]								
Código	C.M.T.	Ref. fabricante	Peso aprox.	B	E	F	G	H	J	K	S	Ref. traba de repuesto
			[t]									
1029114-CR	2	1029114	0,84	23,1	82,0	90,9	36,1	24,9	34,0	115	21,1	1092104
1029123-CR	3	1029123	1,18	29,0	117	105	36,1	31,0	36,1	131	23,9	1092104
1029141-CR	5	1029141	2,55	34,0	161	133	47,0	45,0	43,9	173	29,0	1092105
1029169-CR	10	1029169	5,00	49,0	205	168	47,0	56,9	54,1	222	39,1	1092106